


安全评价报告信息网上公示


项目概况	项目名称	乌海市裕隆利胜矿业有限公司利胜煤矿安全现状评价		
	行业类别	第一类 1a	报告提交时间	2019.5.23
	项目简介	<p>乌海市裕隆利胜矿业有限公司成立于 2008 年 10 月 24 日，由山东裕隆矿业集团与陕西路远投资有限责任公司共同出资组建。2011 年 8 月变更为山东裕隆矿业集团、陕西路远投资有限责任公司、内蒙古东源科技有限责任公司共同合作组建。利胜煤矿位于内蒙古自治区桌子山煤田白云乌素 I 勘探区的中东部第 4~5 勘探线西端，行政区划隶属乌海市海南区。乌海市裕隆利胜矿业有限公司利胜煤矿（以下简称利胜煤矿），于 2008 年 10 月 24 日开始筹建，2010 年 8 月正式投产，2011 年 9 月 29 日，内蒙古自治区国土资源厅以“内国土资采划字[2011]133 号”文为乌海市裕隆利胜矿业有限公司划定矿区范围。矿井位于乌海市海南区内，行政区划隶属海南区管辖。矿井于 2008 年 10 月 24 日开始筹建，2010 年 8 月正式投产，2017 年 7 月开始对 16 煤层进行了回采工作，矿井设计生产能力为 30 万 t/a，核定生产能力 60 万 t/a。</p>		
	安全评价项目参与人员	项目评价组长	陈小刚	技术负责人
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	陈小刚 乔永良
	报告审核人	李茂刚	安全评价师	乔永良,陈小刚,张春节,王松森,王晓华,丁永民
	注册安全工程师	陈小刚, 乔永良	技术专家及技术人员	无
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	陈小刚 乔永良 王晓华 丁永民		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2019 年 2 月 20 日-21 日，现场检查及收集资料。 2019 年 3 月 17 日，对检查问题的整改情况进行复查。		
	现场照片			
	备注及其他信息	无		

安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号: 0119009XP

项目完成时间: 2019年5月23日












机构名称	世纪万安科技(北京)有限公司		合同编号	0119009XP
评价项目概况				
项目名称	乌海市裕隆利胜矿业有限公司利胜煤矿安全现状评价		所在地区	乌海市
评价类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价		<input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 其他安全评价	
项目审批机关	内蒙古自治区煤矿安全监察局		职工人数	—
			销售额	—
是否属跨省建设项目	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		资产总额	—
是否生产剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		是否生产剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
所属业务类别(代码)	第-类		1a.	
参加评价人员情况				
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作	签名
陈小刚	1600000000200211	二级	项目负责人	陈小刚
王皓华	080000000010569	一级	项目组成员	王皓华
丁永昆	0800000000206773	二级	项目组成员	丁永昆
齐永强	1500000000301774	三级	项目组成员	齐永强
王松森	0800000000305183	三级	项目组成员	王松森
张春节	1700000000300159	三级	项目组成员	张春节
评价人员是否到现场勘查		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否能够如实反映安全状况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否在规定的时间内完成评价报告		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	评价人员是否遵守执业准则和职业道德	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
指出项目的安全隐患多少项		12	提出隐患治理建议措施多少项	12
被评价单位意见和建议	工作认真负责!			



注: 1. 此表由安全评价机构对所有完成的安全评价项目均应填写。

2. 要填写工整, 内容完整, 及时归档

评价人员

	姓名	级别	资格证书号	从业登记 编号	签字
项目负责人	陈小刚	二级	1600000000200271	028213	
项目组成员	王晓华	一级	0800000000100569	004586	
	丁永民	二级	0800000000206773	012781	
	乔永良	三级	1500000000301774	025609	
	王松森	三级	0800000000305183	014636	
	张春节	三级	1700000000300159	031335	
报告编制人	陈小刚	二级	1600000000200271	028213	
	乔永良	三级	1500000000301774	025609	
报告审核人	李茂刚	一级	0800000000103346	000219	
过程控制负责人	唐晓娟	二级	1600000000200019	028881	
技术负责人	孔凡平	一级	0800000000100555	003515	

乌海市裕隆利胜矿业有限公司利胜煤矿
(60 万 t/a)

安全现状评价报告


法定代表人：赵志林

技术负责人：孔凡平

项目负责人：陈小刚



现场工作人员报告表

机构名称	世纪万安科技(北京)有限公司	证书编号	APJ-(国)-294	法人代表	赵志林
煤矿名称	乌海市裕隆利胜矿业有限公司	项目名称	乌海市裕隆利胜矿业有限公司利胜煤矿安全现状评价		
此报告服务的安全行政许可名称		(蒙)MK安许证字[2010C032]			
现场工作时间	2019.2.20 - 2019.2.21				
赴现场评价师	乔永良, 王晓华, 陈小刚, 丁永民				
姓名	评价师证书号	专业	编写章节	现场签名	
乔永良	1500000000301774	安全	第1章, 第4章	[Signature]	
王晓华	0800000000100569	电气	第2章, 第3章	[Signature]	
陈小刚	1600000000200271	采矿	第2章, 第6章	[Signature]	
丁永民	0800000000206773	机械	第2章, 第8章	[Signature]	
煤矿矿长	杨秉权	签名	[Signature]		
煤矿接待人员	马永录	签名	[Signature]		
煤矿盖章					

重要说明: 1、此报告表必须全部如实填写, 本人签名。

2、煤矿负责核实评价机构人员真实性, 评价公司所填写信息不真实, 会导致该报告关联的煤矿安全行政许可项目的撤销。

3、该报告表为评价报告必备附件, 随报告网上公开。